



Broj: 04-40-1-217/26
Sarajevo, 06.08.2026. godine

Na osnovu dobivenih i obrađenih informacija od: općinskih operativnih centara civilne zaštite, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, MUP-a Kantona Sarajevo, BIHAMK-a i drugih struktura zaštite i spašavanja formiranih na području Kantona Sarajevo, dojava građana, a u skladu sa članom 152. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) i čl. 14., 17. i 19. Pravilnika o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/19) dostavljamo Vam:

REDOVNI IZVJEŠTAJ
za period od 08:30 sati 05.08.2026. do 08:30 sati 06.08.2026. godine

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo: Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su pet intervencija: dvije na gašenju niskog rastinja, jednu na gašenju garaže, jednu na gašenju pomoćnog objekta i jedno obezbjeđenje na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Općinski operativni centar civilne zaštite Stari Grad: U skladu sa naredbama Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, Općinski štab civilne zaštite Stari Grad organizovao je 24-satno osmatranje (monitoring) terena na ugroženim područjima od klizišta, lokalitetima Curine njive, Knjeginjac i Bistrički potok (teritorija Općine Stari Grad Sarajevo i Opštine Istočni Stari Grad), te kontinuiranu analizu i procjenu stanja na ugroženom području u cilju osiguranja provođenja pravovremenih mjera zaštite stanovništva (pravovremenog upozoravanja i evakuacije stanovništva, ukoliko to situacija bude zahtijevala) i materijalnih dobara. Uposlenici Službe civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo, na osnovu zadataka zaštite i spašavanja, dana 05.08.2026.godine, izvršili su obilazak i osmatranje terena na lokalitetima Curine njive, Knjeginjac i Bistrički potok. Cilj obilaska bila je procjena trenutnog stanja terena te identifikacija potencijalnih rizika.

Prilikom obilaska lokaliteta klizišta Curine Njive i vizuelnim pregledom terena ustanovljeno je da su nastavljeni radovi na odvozu zemljanog materijala u cilju sanacije i rasterećenja klizišta. U odnosu na prethodni dan nisu uočene značajnije promjene na tlu klizišta. Na gornjem dijelu klizišta, iznad zone u kojoj se izvode radovi, i dalje je prisutno slijeganje tla i proširenje postojeće pukotine, bez značajnijih promjena u odnosu na prethodni obilazak. Na završetku drenažnog kanala i dalje je prisutna plavna površina u vidu veće bare, koja je zadržala približno isti obim. U donjem dijelu klizišta, ispod tzv. igrališta, i dalje su vidljivi slijeganje zemljišta, odvajanje manjih dijelova zemljane mase i proširenje već postojećih pukotina, bez uočenih novih promjena u odnosu na prethodni dan. Također, i dalje je prisutno nakupljanje

zemljanog materijala iznad prvih stambenih objekata, što ukazuje na kontinuirano pomjerenje tla na navedenom dijelu klizišta.

Prilikom redovnog obilaska lokaliteta deponije Knjeginjac i vizuelnim pregledom stanja ustanovljeno je da u odnosu na prethodni dan nema značajnijih promjena. U gornjem dijelu deponije i dalje je prisutno blago slijeganje tla. Navedena pojava kontinuirano je prisutna od početka izvođenja radova na odvozu zemljanog materijala sa lokaliteta klizišta Curine Njive, te se može dovesti u vezu sa promjenom opterećenja terena usljed izvođenja navedenih radova. U donjem dijelu deponije i dalje je prisutna formirana plavna površina, bez značajnijih promjena u odnosu na prethodni dan. Također, na desnoj strani lokaliteta, gledano prema gradu, i dalje je vidljivo brazdanje tla, bez uočenih novih promjena, što ukazuje na potrebu nastavka redovnog praćenja stanja.

U odnosu na prethodno stanje na lokalitetu Bistričkog potoka je bez značajnijih promjena. Vizuelnim pregledom ustanovljeno je da se protok vode odvija nesmetano, s tim da trenutno nije evidentan dotok vode iz pravca Trebevića osim iz kaptaže pored mosta koja se ulijeva u korito potoka. U gornjem dijelu potoka, iznad mosta na području Općine Istočni Stari Grad, i dalje je prisutno obrušeno kamenje i veći broj oborenih stabala.

Iz ostalih općinskih operativnih centara civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, kao i od drugih davalaca informacija nisu dobivene relevantne informacije koje se odnose na prirodne nesreće ili druge pojave koje ugrožavaju živote i zdravlje ljude, kao i materijalna i kulturna dobra.

Elektro distribucija Sarajevo: Snabdijevanje potrošača električnom energijom na području Kantona Sarajevo je uredno, osim pojedinih područja koja su bila planski isključena zbog izvođenja neophodnih radova na održavanju energetske postrojenja.

KJKP Sarajevogas: Svi potrošači u Kantonu Sarajevo su uredno snabdjeveni prirodnim gasom.

KJKP Vodovod i kanalizacija: Vodosnabdijevanje u Kantonu Sarajevo je uredno, osim u dijelovima pojedinih naselja gdje se vrše planske popravke kvarova na vodovodnoj mreži.

Federalni hidrometeorološki zavod: Jutros u 08:00 sati temperatura u Sarajevu na mjernoj stanici Bjelave iznosila je 19°C, vlažnost zraka 54%, barometarski pritisak 944,1 hPa.

BIHAMK: Saobraćaj se na području Kantonu Sarajevo odvija uredno, osim na dionicama gdje se izvode planirani radovi na kojima se saobraćaj odvija po posebnom režimu.

Prema informacijama prikupljenih od dežurnih dispečera i informativnih službi KJKP GRAS, Centrotrans – Eurolines d.d. i JP Željeznice Federacije BiH, gradski, međugradski i željeznički saobraćaj se odvijaju po redu vožnje.

PO OVLAŠTENJU DIREKTORA
ŠEF CENTRA

Fahrudin Pribišić

Dostavljeno:

- Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo
- Premijeru Kantona Sarajevo
- Direktor KUCZ Kantona Sarajevo
- Komandantu Štaba CZ Kantona Sarajevo
- Federalnom operativnom centru civilne zaštite
- a/a