



Broj: 04-40-1-173/25
Sarajevo, 23.06.2025. godine

Na osnovu dobivenih i obrađenih informacija od: općinskih operativnih centara civilne zaštite, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, MUP-a Kantona Sarajevo, BIHAMK-a i drugih struktura zaštite i spašavanja formiranih na području Kantona Sarajevo, dojava građana, a u skladu sa članom 152. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) i čl. 14., 17. i 19. Pravilnika o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/19) dostavljamo Vam:

REDOVNI IZVJEŠTAJ
za period od 08:30 sati 22.06.2025. do 08:30 sati 23.06.2025. godine

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo: Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su 13 intervencija: tri intervencije na gašenju kontejnera sa smećem, dvije na gašenju automobila, po jedna intervencija na gašenju niskog rastinja, napuštenog stambenog objekta, stabla na otvorenom prostoru i manjeg požara u garaži i četiri obezbjeđenja pretakanja goriva na sarajevskom Aerodromu.

Općinski operativni centar civilne zaštite Stari Grad: Općinski štab civilne zaštite Stari Grad organizovao je 24-satno osmatranje terena na ugroženim područjima od klizišta, lokalitetima Curine njive, Knjeginjac i Bistrički potok u cilju osiguranja provođenja pravovremenih mjera zaštite stanovništva (pravovremenog upozoravanja i evakuacije, ukoliko to situacija bude zahtijevala) i infrastrukture. Uposlenici Službe civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo, terenskim obilaskom navedenih lokacija dana 22.06.2025. godine, utvrdili su sljedeće stanje:

1. Curine njive (Opština Istočni Stari Grad i Općina Stari Grad Sarajevo – Bostarići):

-Uočene su izražene geološke promjene, uključujući formiranje pukotina uslijed atmosferskog uticaja i pomjeranja tla (na dijelu “Curine njive ispod igrališta” – dio šumskog zemljišta).

-U skladu sa Izvještajem o radu Interinstitucionalne radne grupe u procjeni stanja na lokalitetima klizište Curine njive i Bistrički potok sa prijedlogom intervencije i trajnih mjera od 15.10.2024.godine, izvršeno je izvođenje дренаžnih kanala i kontrolisana odvodnja vode iz tijela klizišta do najbližeg recipijenta. Uslijed atmosferskih uticaja prisutna je erozija dijela zemljišta.

U odnosu na prethodni dan stanje isto bez vizuelnih promjena. Iako tokom posljednjeg vizuelnog pregleda nisu zabilježene značajnije promjene na lokalitetu klizišta Curine njive, prisustvo podzemnih

voda, manjih izvora i potoka, kao i blatnjavih površina ukazuje na to da je tlo i dalje nestabilno i podložno promjenama usljed vremenskih uticaja. Posebnu pažnju zahtijeva područje ispod igrališta, gdje je tlo i dalje vlažno i blato prisutno, što može biti indikator trajne infiltracije vode. Dodatno, nagnuta i oborena stabla iznad rasadnika svjedoče o potencijalnom širenju klizišta ili slabljenju tla na tom dijelu

-Ocjena rizika: Lokalitet je ocijenjen kao kritičan zbog intenzivnih i dinamičnih geoloških procesa te zahtijeva pojačan i kontinuiran monitoring.

2. Knjeginjac (Opština Istočni Stari Grad):

-Nije zabilježeno novo odlaganje građevinskog materijala. Uočeno je slijeganje postojećeg deponijskog materijala uz početne znakove erozije, što ukazuje na postepenu konsolidaciju tla i uticaj atmosferskih faktora. U donjem dijelu deponije i dalje je vidljivo prisustvo vode, što upućuje na nedovoljnu kontrolu površinskih i podzemnih voda.

U odnosu na prethodni dan stanje isto bez vizuelnih promjena. Prilikom vizuelnog pregleda deponije Knjeginjac, u donjem dijelu lokaliteta uočeno je konstantno prisustvo vode, uz vidljivo blatnjavo tlo i izraženu vlagu na većem dijelu površine. Ova situacija ukazuje na kontinuiranu zasićenost tla vodom, što može predstavljati rizik za stabilnost nižih slojeva deponije. Na cijeloj deponiji i dalje je prisutno blago osipanje zemlje, posebno izraženo na gornjem dijelu. Površina gornjeg dijela deponije je pretežno suha, bez vidljivih tragova dovlaćenja novog materijala, kako zemljanog tako ni drugog otpada.

-U skladu sa Izvještajem o radu Interinstitucionalne radne grupe u procjeni stanja na lokalitetima klizište Curine njive i Bistrički potok sa prijedlogom intervencije i trajnih mjera od 15.10.2024.godine na predmetnom lokalitetu su izvedeni radovi na drenažnim kanalima, čime se obezbijedila efikasna odvodnja površinskih voda.

-Na donjem dijelu deponijskog materijala, stručni tim Instituta za geotehniku i geološko inženjerstvo sa Građevinskog fakulteta u Sarajevu provodi geotehnička istraživanja tla, uključujući izradu geoloških bušotina, radi prikupljanja podataka potrebnih za procjenu svojstava tla i izradu projekta sanacije aktivnog klizišta.

3. Bistrički potok (Općina Stari Grad Sarajevo – Boguševac i Opština Istočni Stari Grad):

-Korito potoka i dalje je djelimično zatrpano zemljano-kamenim materijalom i obrušenim stablima.

-Nisu zabilježene nove degradacije, niti su poduzete aktivnosti na uklanjanje postojećih prepreka.

Bistrički potok u trenutnom stanju ima slab dotok vode bez zastoja u protoku, ali gornji dio toka, koji pripada opštini Istočni Stari Grad, pokazuje znakove zapuštenosti i potencijalne opasnosti. Oborena stabla i urušene stijene u koritu potoka ne izazivaju trenutne probleme, ali bi u uslovima povećanog protoka mogli dovesti do zastoja i lokalnih plavljenja. Preporučuje se uklanjanje prepreka i redovno održavanje korita kako bi se očuvala njegova protočnost i spriječile eventualne posljedice u budućnosti.

-Povećana opasnost od plavljenja u slučaju obilnih padavina, akumulacija nanosa uzvodno od začepljenja, u slučaju obilnih padavina mogućnost erozije obale usljed promijenjenog toka vode.

4. Evakuacija stanovništva sa ugroženih područja:

Na osnovu Naredbi Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (br.08-40-1128-2/24 od 01.11.2024.godine i br.08-40-1128-2.1/24 od 20.11.2024.godine), kao i Planova evakuacije Općine Stari Grad Sarajevo, Služba civilne zaštite redovno obilazi naselja Bostarići, Ablakovina i Ablakovina čikma.

U toku su procjene rizika i pripreme za eventualno izmještanje stanovništva u sigurnije objekte, koje će osigurati Općina Stari Grad Sarajevo.

Iz ostalih općinskih operativnih centara civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, kao i od drugih davalaca informacija nisu dobivene relevantne informacije koje se odnose na prirodne nesreće ili druge pojave koje ugrožavaju živote i zdravlje ljude, kao i materijalna i kulturna dobra.

Elektro distribucija Sarajevo: Snabdijevanje potrošača električnom energijom na području Kantona Sarajevo je uredno, osim pojedinih područja koja su bila planski isključena zbog izvođenja neophodnih radova na održavanju energetske postrojenja.

KJKP Sarajevogas: Svi potrošači u Kantonu Sarajevo su uredno snabdjeveni prirodnim gasom.

KJKP Vodovod i kanalizacija: Vodosnabdijevanje u Kantonu Sarajevo je uredno, osim u dijelovima pojedinih naselja gdje se vrše planske popravke kvarova na vodovodnoj mreži.

Federalni hidrometeorološki zavod: Jutros u 08:00 sati temperatura u Sarajevu na mjernoj stanici Bjelave je iznosila 16°C, vlažnost zraka 62%, barometarski pritisak 947 hPa.

BIHAMK: Saobraćaj se na području Kantonu Sarajevo odvija uredno, osim na dionicama gdje se izvode planirani radovi na kojima se saobraćaj odvija po posebnom režimu.

Prema informacijama prikupljenih od dežurnih dispečera i informativnih službi KJKP GRAS, Centrotrans – Eurolines d.d. i JP Željeznice Federacije BiH, gradski, međugradski i željeznički saobraćaj se odvijaju po redu vožnje.

PO OVLAŠTENJU DIREKTORA
ŠEF CENTRA

Fahrudin Pribišić

Dostavljeno:

- Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo
- Premijeru Kantona Sarajevo
- Direktor KUCZ Kantona Sarajevo
- Komandantu Štaba CZ Kantona Sarajevo
- Federalnom operativnom centru civilne zaštite
- a/a